

製造中止品リスト

(第26版)

品目番号	品目名称	代替推奨品
B40108316XXX	●エンコーダ:RP-5354D-CO-10000P/R	TS5420N60(B40108412XXX)
B40108414XXX	アブソリュートエンコーダ 多摩川:TS5778N155	B40108414AXX(ABS ケーブル無し:MSW1-4096-13N11-12WR/MTL) またはB40108415AXX(ABS ケーブル付き WS300:MSW1-4096-13N11-12WS/MTL)。仕様が異なりますので御問合せ下さい。
B40108415XXX	アブソリュートエンコーダ 多摩川:TS5778N157	B40108414AXX(ABS ケーブル無し:MSW1-4096-13N11-12WR/MTL) またはB40108415AXX(ABS ケーブル付き WS300:MSW1-4096-13N11-12WS/MTL)。仕様が異なりますので御問合せ下さい。
B40173401XXX	●*CC-LINK_CARD:CCLS-1 S-D4030	ICA-1(CC-LINK) :仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。
B40811404XXX	●S1000 S2FC-1000:W/R-21126-1	FR1000:仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。
B40811405XXX	S1000 S2FC-1100:W/R-21126-2	FR1100:仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。
B40811602XXX	●S1000 CCC:S-25018	-
B40824735AXX	●BRU 200 PAMJ-2 R0.4:S-B4018	PAMJ-3A(B40824793XXX), 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。
B40826311XXX	SS4000 SS4437:UM-B0001	SS4437A(B40826311AXR), XXXとのパラ接続不可
B40826373XXX	SS4000; SS4275(W); UM-B0066	SS4265A(B40826373BXR), XXXとのパラ接続不可
B40826374XXX	SS4000; SS4275P(W); UM-B0067	SS4265AP(B40826374BXR), XXXとのパラ接続不可
B40827223AXX	●GV3 3HP/230V N.X4/12	UDM2022A(B40850002AXR)またはUDM2022A(B40850002ASR), 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。NEMAタイプではありません。
B40827917XXX	●GV3 NEMA1 KIT 75/100	-
B40829501XXX	●VZ7000 Mini Touch:UM-B7045	VZ7000 Terminal
B40832405XXX	●DDS CR:W/R-63075	-
B40832408XXX	●DDS PI2:MC-C2001	-
B40842501XXX	●PSC PCT-1B:MB-D5006-A	-
B40842502XXX	●PSC PCT-1D:MB-D5014	-
B40842503XXX	●PSC PCT-2B:MB-D5016	-
B40842720XXX	●PIOI-1:S-D4025	PSC7000(B40843301XXX)
B40842721XXX	●SRO-1:S-D4026	-
B40842722XXX	●PDIO-1:S-D4027	PSC7000(B40843301XXX)
B40842724XXX	●SRS-1:S-D5083	-
B40843705XXX	●PSC7000 DSPM-1A 保守品:S-D4031	DSPM-2A(B40843610XXX), 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。
B40884013XXX	●DCS 5~24V OUT CABLE3:M-81450	-
B4R108414XXX	TS5778N155	MSW1-4096-13N11-12シリーズ+SAEI-2:仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。
B4R108415XXX	TS5778N157	MSW1-4096-13N11-12シリーズ+SAEI-2:仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。