

# 製造中止予定品リスト

(第25版)

品目番号	品目名称	代替推奨品
B40827502XXX	SR3000 2SR40700:WR-B6016	URB7030, 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。
B40827503XXX	SR3000 2SR20450:UM-B6003	URB7030, 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。
B40832410AXX	DDS-LPS:WR-C2002-1	DDS-LPS3 (B40180001XXR) + 交換KIT
B40832413XXX	DDS-LPS II :W/R-C0007	DDS-LPS3 (B40180001XXR) + 交換KIT
B40833001XXX	C.UNIT-2.056:WR-C0020	お問い合わせください。
B40833002XXX	C.UNIT-2.112:WR-C0021	お問い合わせください。
B40833003XXX	C.UNIT-2.168:WR-C0022	お問い合わせください。
B40833004XXX	C.UNIT-2.224:WR-C0023	お問い合わせください。
B40833005XXX	C.UNIT-2.280:WR-C0024	お問い合わせください。
B40833021XXX	C.UNIT-2.040:WR-C0030	お問い合わせください。
B40833022XXX	C.UNIT-2.080:WR-C0031	お問い合わせください。
B40833023XXX	C.UNIT-2.120:WR-C0032	お問い合わせください。
B40833024XXX	C.UNIT-2.160:WR-C0033	お問い合わせください。
B40833025XXX	C.UNIT-2.220:WR-C0034	お問い合わせください。
B40833041XXX	C.UNIT-4.014:WR-C0025	お問い合わせください。
B40833042XXX	C.UNIT-4.028:WR-C0026	お問い合わせください。
B40833043XXX	C.UNIT-4.042:WR-C0027	お問い合わせください。
B40833044XXX	C.UNIT-4.056:WR-C0028	お問い合わせください。
B40833045XXX	C.UNIT-4.070:WR-C0029	お問い合わせください。
B40833061XXX	C.UNIT-4.010:WR-C0035	お問い合わせください。
B40833062XXX	C.UNIT-4.020:WR-C0036	お問い合わせください。
B40833063XXX	C.UNIT-4.030:WR-C0037	お問い合わせください。
B40833064XXX	C.UNIT-4.040:WR-C0038	お問い合わせください。
B40833065XXX	C.UNIT-4.050:WR-C0039	お問い合わせください。
B40842711XXX	SAEI-1:S-D4009	SAEI-2(エンコーダー、PGケーブル、ソフト変更が必要です。)
B40847603XXX	DCI-001(RoHS):S-Z1005-1	-
B40847604XXX	MFI-001(RoHS):S-Z1010-1	-