

# 製造中止品リスト

(第27版)

品目名称	代替推奨品	品目番号
RP-5354D-CO-10000P/R	TS5420N60(B40108412XXX)	B40108316XXX
アブソリュートエンコーダ 多摩川:TS5778N155	B40108414AXX(ABS ケーブル無し:MSW1-4096-13N11-12WR/MTL) またはB40108415AXX(ABS ケーブル付き WS300:MSW1-4096-13N11-12WS/MTL)。仕様が異なりますので御問合せ下さい。	B40108414XXX
アブソリュートエンコーダ 多摩川:TS5778N157	B40108414AXX(ABS ケーブル無し:MSW1-4096-13N11-12WR/MTL) またはB40108415AXX(ABS ケーブル付き WS300:MSW1-4096-13N11-12WS/MTL)。仕様が異なりますので御問合せ下さい。	B40108415XXX
*CC-LINK_CARD:CCLS-1 S-D4030	Compact PSCシリーズ	B40173401XXX
S1000 S2FC-1100:W/R-21126-2	FR1100:仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。	B40811405XXX
S1000 CCC:S-25018	お問い合わせください。	B40811602XXX
BRU 200 PAMJ-2 R0.4:S-B4018	PAMJ-3A(B40824793XXX), 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。	B40824735AXX
SS4000 SS4437:UM-B0001	SS4437A(B40826311AXR), XXXとのパラ接続不可	B40826311XXX
SS4000; SS4275(W); UM-B0066	SS4265A(B40826373BXR), XXXとのパラ接続不可	B40826373XXX
SS4000; SS4275P(W); UM-B0067	SS4265AP(B40826374BXR), XXXとのパラ接続不可	B40826374XXX
GV3 3HP/230V N.X4/12	UDM2022A(B40850002AXR)またはUDM2022A(B40850002ASR), 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。NEMAタイプではありません。	B40827223AXX
SR3000 2SR40700:WR-B6016	URB7030, 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。	B40827502XXX
SR3000 2SR20450:UM-B6003	URB7030, 仕様が一部異なりますので御問合せ下さい。	B40827503XXX
GV3 NEMA1 KIT 75/100	お問い合わせください。	B40827917XXX
PSC PCT-1B:MB-D5006-A	お問い合わせください。	B40842501XXX
PSC PCT-1D:MB-D5014	お問い合わせください。	B40842502XXX
PSC PCT-2B:MB-D5016	お問い合わせください。	B40842503XXX
SAEI-1:S-D4009	お問い合わせください。	B40842711XXX
PIOI-1:S-D4025	Compact PSCシリーズ	B40842720XXX
SRO-1:S-D4026	お問い合わせください。	B40842721XXX
PDIO-1:S-D4027	Compact PSCシリーズ	B40842722XXX
SRS-1:S-D5083	お問い合わせください。	B40842724XXX
PSC7000 DSPM-1A 保守品:S-D4031	DSPM-3A(B40843620XXR)	B40843705XXX
DCS 5~24V OUT CABLE3:M-81450	お問い合わせください。	B40884013XXX